Buena Práctica de Sistema de Gestión de SST, según el estándar OHSAS

Implicación de Mandos Intermedios en PRL

Diciembre 2018

Descripción de la tarea

La evaluación de riesgos de los distintos centros del AGS Norte de Jaén exigen visitas periódicas para comprobar la situación de los distintos elementos del lugar de trabajo. Esto nos plantea una serie de dificultades operativas: tiempo y gasto en desplazamientos (48 centros) y, sobre todo, el retraso en la detección de riesgos y la correspondiente aplicación de medidas preventivas.

A lo largo de estas revisiones, detectamos modificaciones en las zonas de almacenamiento de algunos centros que no se habían notificado/comunicado a la UPRL. Estas modificaciones que afectaban a la situación de riesgo de algunos centros escapaban a nuestro control por diversos motivos: adquisiciones centralizadas en la Plataforma Logística Provincial, criterios de compra dispares, etc.

Solución adoptada

La buena práctica consiste en implicar y sensibilizar a los responsables de los centros en PRL. Para conseguir este objetivo diseñamos un documento de recogida de información sobre unos puntos muy concretos para que sea fácil y rápido de contestar.

El problema de la implicación de Mandos Intermedios en PRL es la sensibilización, dificultad y falta de tiempo para atender nuestras demandas informativas. Con el uso de este tipo de documentos, en los que sólo hay que marcar "X" y su distribución por email hemos conseguido avanzar en los siguientes aspectos:

- Implicación y colaboración de mandos intermedios en PRL.
- Introducir la percepción del riesgo en las adquisiciones y/o modificaciones de equipamiento del centro.
- Abrir una nueva vía de comunicación desde los centros de Atención Primaria y la UPRL más rápida.
- Reducir el plazo de respuesta de la UPRL para aplicar medidas preventivas.

Resultados o consecuencias de la implantación de la Buena Práctica

- Implicación y colaboración de mandos intermedios en PRL.
- Introducir la percepción del riesgo en las adquisiciones y/o modificaciones de equipamiento del centro.
- Abrir una nueva vía de comunicación desde los centros de Atención Primaria y la UPRL más rápida.
- Reducir el plazo de respuesta de la UPRL para aplicar medidas preventivas.

Estado en el que se encuentra la Buena práctica

Implementada y con carácter permanente.

Autoría: Miguel Dabán Sánchez
AGS Norte de Jaén

ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA NORTE DE JAÉN

Revisión periódica de Almacenes

CS Virgen de la Cabeza (Andújar A)

	Si	No
¿Estanterías fijadas y arriostradas?	☐	☐
¿Escalera de mano en buen estado? Ver zapatas, peldaños y sistema antiapertura.	☐	☐
¿Botellas de oxígeno fijadas?	☐	☐

Hospital Viejo de Andújar

	Si	No
¿Estanterías fijadas y arriostradas?	☐	☐
¿Escalera de mano en buen estado? Ver zapatas, peldaños y sistema antiapertura.	☐	☐
¿Botellas de oxígeno fijadas?	☐	☐

Consultorio Marmolejo

	Si	No
¿Estanterías fijadas y arriostradas?	☐	☐
¿Escalera de mano en buen estado? Ver zapatas, peldaños y sistema antiapertura.	☐	☐
¿Botellas de oxígeno fijadas?	☐	☐

Consultorio Llanos del Sotillo

	Si	No
¿Estanterías fijadas y arriostradas?	☐	☐
¿Escalera de mano en buen estado? Ver zapatas, peldaños y sistema antiapertura.	☐	☐
¿Botellas de oxígeno fijadas?	☐	☐

ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA NORTE DE JAÉN

Revisión periódica de Almacenes

Consultorio Poblado San Julián

	Si	No
¿Estanterías fijadas y arriostradas?	☐	☐
¿Escalera de mano en buen estado? Ver zapatas, peldaños y sistema antiapertura.	☐	☐
¿Botellas de oxígeno fijadas?	☐	☐

Consultorio Ropera

	Si	No
¿Estanterías fijadas y arriostradas?	☐	☐
¿Escalera de mano en buen estado? Ver zapatas, peldaños y sistema antiapertura.	☐	☐
¿Botellas de oxígeno fijadas?	☐	☐

Consultorio Vegas de Triana

	Si	No
¿Estanterías fijadas y arriostradas?	☐	☐
¿Escalera de mano en buen estado? Ver zapatas, peldaños y sistema antiapertura.	☐	☐
¿Botellas de oxígeno fijadas?	☐	☐

Fecha:___/___/____

Fdo. _____

Director/a o Mando Intermedio

Enviar a UPRL