

## Buenas prácticas de Higiene Industrial



### Soporte contenedor residuos cortantes y punzantes en carro de curas

Agosto 2023

#### Descripción de la tarea

Debido al número de contenedores, para depositar los residuos punzantes en las salas de la Unidad de diálisis (donde cada enfermero atiende varias camas), al retirar las agujas y otros objetos punzantes deben caminar por la sala, con la aguja usada en la mano, para acceder al único contenedor correspondiente y depositarlo.

Este desplazamiento no está exento de riesgo ya que el profesional, no se lo puede arrimar a su cuerpo para no pincharse, ni separarlo en exceso para no ser un riesgo para que los demás profesionales que se mueven por la sala se pinchen.

El pinchazo conlleva la exposición del profesional a los riesgos biológicos y la preocupación por un posible contagio, la aplicación del protocolo correspondiente al riesgo biológico, la asistencia sanitaria, la tramitación de accidente, etc.

#### Solución adoptada



Proporcionar de mayor número de contenedores para punzantes en cada sala. Para ello, se propone la medida:

- Dotar a los carros actuales, que no dispongan del accesorio soporte para el contenedor de punzantes, del mismo, para que cada carro tenga su propio contenedor adosado o adoptar carros que permitan la incorporación del contenedor de punzantes al mismo.
- Cada Mando intermedio deberá implantar la adopción de la medida y gestionar el soporte correspondiente o la adquisición de nuevos equipos compatibles.

#### Resultados o consecuencias de la implantación de la Buena Práctica

El refuerzo de las medidas que permitan la reducción de los accidentes biológicos y que los profesionales perciban una preocupación para la mejora de su seguridad.

#### Estado en el que se encuentra la Buena práctica

En desarrollo y con resultados observables.

Autoría: Salvador José Jiménez Delgado  
Hospital Universitario Virgen del Rocío