

Buena Práctica de Planes de Emergencia



Simulacro de Evacuación en Complejo Administrativo con diferentes Organismos Públicos implicados

Noviembre 2021

Descripción de la tarea

Comprobación de la coordinación de los agentes implicados en el Plan de Autoprotección.

Solución adoptada

El 17/11/2021 se organizó un simulacro de emergencia y evacuación en el Complejo Administrativo Almanjáyar con el objeto de verificar el correcto funcionamiento del Plan de Autoprotección y la seguridad de profesionales y ciudadanos ante situaciones reales de emergencias.

En este caso solo se trataba de verificar el correcto funcionamiento tanto de la protección activa (PFA): medios humanos (coordinador general de la emergencia, jefes y equipos de intervención, equipos de alarma y evacuación, etc), de la respuesta de bomberos y policía local; así como de la protección pasiva contraincendios (PFP): megafonía, alarma, medios de evacuación (vías de evacuación, señalización, sectorización), entre otras, mediante una evacuación preventiva de todo el complejo.

La actuación movilizó tanto a recursos internos (coordinador-jefe emergencia, jefes de intervención, equipos de intervención, equipos de alarma y evacuación), como externos (bomberos y policía local).



Las acciones a destacar fueron las siguientes:

1. Intervención realizada por el centro de Coordinación (Centralita) que procedió a dar curso prioritario a la llamada de emergencia durante toda la actuación.
2. Acciones realizadas por la empresa de Mantenimiento del Complejo que consistieron en anclar los ascensores de acceso a las plantas y los elementos propensos al incremento de los riesgos de propagación (climatización: extensión de humos; etc.), para que no pudieran ser utilizados.
3. Desvío de usuarios y profesionales, realizado por los equipos de alarma y evacuación, para evitar la presencia de personas en los edificios y zonas comunes (aseos, pasillos, garaje, etc.), identificando de igual manera, la no existencia de ocupantes.

Durante el ejercicio, los profesionales del centro colaboraron en la evacuación y fueron guiados a los puntos de encuentro establecidos a la par que se realizó el corte de acceso a la zona afectada. La policía local procedió al corte del tráfico en los viales anexos al complejo y los bomberos realizaron

comprobaciones de la correcta evacuación y funcionamiento de los equipos y elementos de protección contra incendios conforme al Plan de Autoprotección.

Una vez concluido el desalojo y rastreo del edificio los jefes de intervención de los distintos organismos públicos se encargaron de comunicárselo al Coordinador-Jefe de Emergencia que dio por concluido el simulacro, volviéndose a la actividad normal.

El simulacro se inició a las 10:12 a.m. y finalizó a las 10:20 a.m., completándose la evacuación del complejo (1500 trabajadores y 300 visitantes aprox.) en 4 minutos, ofreciendo al mismo tiempo las comunicaciones con medios internos y externos para dar por finalizado el simulacro.

Resultados o consecuencias de la implantación de la Buena Práctica

Comprobación efectividad de la Coordinación de los agentes implicados en el Plan Autoprotección

Estado en el que se encuentra la Buena práctica
--

En Desarrollo y con resultados observables.

Autoría: Juan Manuel Peragón Juárez
UPRL I- 4 Distrito Sanitario Granada-Metropolitano