

## Buenas prácticas de Seguridad




Estudio e implantación de soluciones técnicas en Quirófanos

Octubre 2023

### Descripción de la tarea

Los quirófanos son lugares de especial riesgo de incendio. Los elementos básicos de un incendio están siempre presentes durante la realización de la cirugía. Un error en el procedimiento empleado o cualquier otra circunstancia pueden desencadenar de forma rápida una catástrofe. Una lenta reacción del personal o incluso un uso inadecuado de los elementos de extinción pueden agravar los efectos en el paciente, los



daños a los trabajadores así como los daños materiales.

Además del riesgo de incendio tenemos el riesgo de contactos eléctricos directos e indirectos, de ahí que observamos en quirófano que todos los elementos metálicos tiene una toma de tierra.

El último riesgo destacable es el de caídas al mismo nivel debido a cableado por suelo en cada intervención.

### Solución adoptada

Se hizo un estudio del histórico de accidentes ocurridos en quirófanos y se estudiaron las causas. Posteriormente se sondearon diversas soluciones factibles económicamente y se contactó con una empresa que suministraba material específico de protección y seguridad para quirófanos en España. Los productos son originarios de Australia.

Se probaron y se aprobaron banquetas de quirófano de fácil limpieza (aprobadas por medicina preventiva), ligeras, aislantes, apilables en altura y ergonómicas así como tiras adhesivas de un único uso (especiales para quirófano y con visto bueno de medicina preventiva) para canalizar cables.

### Resultados o consecuencias de la implantación de la Buena Práctica

Ambas soluciones han sido probadas y tienen la aprobación de los responsables del Servicio de Quirófano.

### Estado en el que se encuentra la Buena práctica

Implementada y con carácter permanente.