

Buena Práctica de Planes de Emergencia



Simulacro de incendio

Diciembre 2017

Descripción de la tarea

Comprobación de Plan Autoprotección

Solución adoptada

Realización simulacro:

DESCRIPCIÓN DEL SIMULACRO DE EMERGENCIA

El 20/12/2017 se organiza un simulacro de emergencia y evacuación por incendios en el Hospital, con objeto de verificar el correcto funcionamiento del Plan de Autoprotección y la seguridad de profesionales y ciudadanos ante situaciones reales de emergencias.

En este caso el supuesto el conato incendio se producía en la sala de descanso de los médicos situado en la planta segunda del edificio del Hospital General de Ríotinto, obligando a una evacuación preventiva de toda la planta. La actuación concreta ha sido elegida para verificar las deficiencias detectadas en simulacro anterior celebrado en 2016 en la misma área.

Al ser una actuación con Alerta Nivel 1, se activa el Plan de Emergencias movilizando solo recursos internos (jefe de emergencia, equipos de intervención)

Como acciones a destacar han sido:

1. la intervención realizada por el centro de Coordinación (Centralita) que ha procedido a dar curso prioritario a la llamada de emergencia durante toda la actuación.
2. Las acciones realizadas por la empresa de Mantenimiento del Hospital que consistió en suspender los calefactores y anclar los ascensores de acceso a las plantas para que no pudieran ser utilizados (modo bombero)
3. El desvío de usuarios y profesionales, realizado por los equipos de primera intervención, para evitar la presencia de personas en la 2ª planta.

Durante el ejercicio, los profesionales del centro colaboraron en la evacuación y fueron guiados a los puntos de encuentro establecidos, así como el corte de acceso a la zona afectada.

El equipo de 1ª Intervención focaliza el conato de incendio, procede a su extinción y comunicación al Centro de Coordinación quien da traslado de la finalización de la actuación al Jefe de Emergencias.

Una vez concluido el desalojo, rastreo del edificio y extinguido el conato de incendio, se da por concluido el simulacro volviéndose a la actividad normal. Todas estas actuaciones fueron precedidas de una campaña informativa y carteles de atención tanto a profesionales como a pacientes y usuarios.

Resultados o consecuencias de la implantación de la Buena Práctica

Comprobación efectividad Plan Autoprotección

Estado en el que se encuentra la Buena práctica

Implementada y con carácter permanente

Autoría: Concepción Moya Martin
Centro: AGSN DE HUELVA